

番号 00379 登録識別情報等通知書





自動車登録番号		登録年月日	初度登録年月	車台番号			
和歌山 199 さ 1235		平成 27年 9月 17日	平成 13年 1月	FK61HL750189			
車名		型式		原動機の型式			
三菱		[313] KK-FK61HL		6M61			
所有者の氏名又は名称							
所有者の住所 [72546]							
自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
普通	貨物	自家用	バン [021]	2人	2400 _{kg}	5450 _{kg}	7960 _{kg}
総排気量又は定格出力	燃料の種別	型式指定番号	類別区分番号	長さ	幅	高さ	前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重
8.20 _{kw}	軽油			904 _{cm}	233 _{cm}	329 _{cm}	2290 _{kg} - _{kg} - _{kg} 3160 _{kg}
有効期間の満了する日	平成 28年 1月 22日						
備考 [和歌山]，一時抹消登録 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 [走行距離計表示値] 360, 400 km (平成27年1月22日) [旧走行距離計表示値] 331, 900 km (平成26年1月22日) [旧自動車登録番号] 品川100あ3927 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 2個 100L 100L 以下余白							



平成 27年 9月 17日

和歌山運輸支局長

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。)
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																																								
	三菱	H 13/1	KK - FK61HL-750189		ウイングゲート付																																								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(山梨県)																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 切れ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消		367,575 km		2,400 kg	L	W	H																																					
			知年月	00-08	kg	6,590	2,200	(門) 2,310	2,220	根津自動車工業(株)																																			
エンジン状態	A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C	AC	<input checked="" type="checkbox"/> 良	不良	無	ブレーキ	A	出力	NA 210	ps	T/M	6	速	3	ペダル																												
ミッション・デフ(異音、油漏)						異常なし		キャブ内部		備考																																			
フレーム関係(錆、車体番号等)						異常なし		ベツト		有		無		ヘッドランプ		<input checked="" type="checkbox"/> HID		ハロゲン																											
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		汚れ		<input checked="" type="checkbox"/> 小		<input checked="" type="checkbox"/> 中		<input checked="" type="checkbox"/> 多		補助ブレーキ		1 段																											
パブコ No 119C0368 ラッシング2段 内フック5対 床縞鋼板 水抜き穴 前2ヶ ゲート パブコ L=1.47 1,000kg キヤスタストッパー付								シート破		有		<input checked="" type="checkbox"/> 無		ETC		有		<input checked="" type="checkbox"/> 無		ラジオ		<input checked="" type="checkbox"/> 良		不良																					
								バックモタ		<input checked="" type="checkbox"/> 有		<input checked="" type="checkbox"/> 無		不良		リサイクル料		¥11,410																											
Fガラス						   						タイヤ状態																																	
要交換												<input checked="" type="checkbox"/> 良好						飛石有																											
記録簿												有						<input checked="" type="checkbox"/> 無																											
取説												<input checked="" type="checkbox"/> 有						無																											
メンテ						<input checked="" type="checkbox"/> 有						無																																	
PMマフラ						<input checked="" type="checkbox"/> 有						無																																	
証明書						有						<input checked="" type="checkbox"/> 無																																	
燃料タンク						100ℓ × 2ヶ						1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F サイズ</td> <td colspan="3">225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td>R サイズ</td> <td colspan="3">"</td> </tr> <tr> <td>タイヤ パターン</td> <td></td> <td></td> <td>スペア</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> </table>							5		5	×	×		×					F サイズ	225/80R17.5			R サイズ	"			タイヤ パターン			スペア				×
	5		5																																										
×	×		×																																										
F サイズ	225/80R17.5																																												
R サイズ	"																																												
タイヤ パターン			スペア																																										
			×																																										